

Documentazione fotografica intervento Organizzazione di Protezione Civile Locarno e Vallemaggia

cp 32 – 27.09 - 01.10.2021 – Sistemazione sentiero Monteggia – Vegnasca – Pianosto

Situazione iniziale



Figura 1: Sentiero in pessime condizioni e parzialmente compromesso a causa delle recenti piogge torrenziali



Figura 2: Sentiero di difficile identificazione causa sassi e vegetazione fuori controllo



Avanzamento lavori



Figura 3: Inizio dei lavori di risanamento del fondo del sentiero



Figura 4: Proseguimento dei lavori di rifacimento del tratto interessato



Avanzamento lavori



Figura 5: Creazione di elementi di sostegno in pietra per stabilizzazione sentiero



Figura 6: rimozione e riposizionamento pietrame lungo la zona di passaggio



Situazione finale



Figura 7: Elementi di sostegno in pietra per stabilizzazione sentiero



Figura 8: Ripristino e miglioria fondo sentiero a lavori ultimati.



Foto di gruppo



Figura 9: Foto di gruppo